




6						Contrôle d'exécution des modifications et des Services Bulletins <i>Modification and Services Bulletin checking</i>					
Numéro N°		Nature de la Modification <i>Type of modification</i>		Unité ou Société d'Exécution <i>Performing Unit or contractor</i>		Date d'exécution et tampon de contrôle: <i>Performing date Inspection stamp</i>					
355P.11.0291 .002		ANTI-COLLISION PAINT YELLOW 1B		ECL		27/JAN/2013 					
5		Unité ou société <i>Contractor</i>		Date <i>Date</i>		Version et N° Appareil <i>Aircraft Version and SN</i>		Fonctionnement <i>Operation</i>		Attestation / Certif. 	
E.C		15.01.98		Pale neuve / New				Support		Total	
										0 heure	
										Fab/Manuf. Récept/Receipt	
										Destockage/Depreservation	
										V.P/Periodic Overhaul	
										Montage/Fitting	

FICHE MATRICULE / LOG CARD *					Fiche n° 1 Log Card n°				
Fiche suiveuse Matériel neuf <i>Equipment record card New equipment</i> *									
1							Identification du matériel <i>Material identification</i>		
Dénomination <i>Name</i>		PALE ROTOR PRINCIPAL <i>Main Rotor Blades</i>							
Nomenclature OTAN <i>NATO Nomenclature</i>									
Référence EC <i>ECF Part Number</i>		355A 11 0020.11							
Référence fabricant <i>Part Number</i>							Code OTAN fabricant F 0210 <i>NATO Manuf code</i>		
Etat de livraison <i>Spare part code number</i>		10396					Version <i>Version</i>		
Numéro de série <i>Serial number</i>							Amendements <i>Amendements</i>		
Fabricant <i>Supplier</i>		EUROCOPTER					Type 355A <i>Type</i>		
2							Marché ou commande <i>Contract or order</i>		
Référence <i>Reference</i>							Date <i>Date</i>		
Organisme émetteur <i>Issuing agency</i>							N° ou lot <i>Kit n°</i>		
Fournisseur <i>Contractor</i>							Adresse <i>Address</i>		
3							Garantie <i>Guarantee</i>		
Matériel <i>Material</i>		Date de livraison <i>Date of delivery</i>		Durée garantie de stockage <i>Guarantee storage period</i>		Date de mise en service <i>Service date</i>		Durée Garantie de fonctionnement <i>Guarantee operation period</i>	
Fab / Man									
4							Renseignements Particuliers <i>Special information</i>		
$\Delta t : + 5'$							Tabs. :- 3°/- 3°/- 3°/- 4°/ 0°/ 0°		
Réglée suivant standard (Standard balancing)									
ORIG. SS L/E #1= 1170.0g									
Limite de fonctionnement <i>Operating limit</i>					Limite de vie <i>Life limit</i>				

* Rayer la mention inutile * Delete as necessary

Positions successives et opérations d'entretien et de remise en état mineures et majeures

Successive location minor and maintenance and overhaul operations

Unité ou Société Contractor	Date Date	Version et N° Appareil Aircraft Version and SN	Fonctionnement / Operations						Motif du mouvement (code symptômes) - Travaux effectués - Pièces changées Reason for Transfer (code and symptoms) - Accomplished work - Replaced parts Positions successives avant livraison avion - Voir recto tableau 5 Successive location before A/C delivery - See front Page table 5
			Unité / Unity : heure			Unité / Unity :			
			Support Support	Partiel Partial	Total Total	Support Support	Partiel Partial	Total Total	
UHNL	11/6/99 NOV 19 2012	AS350BA/2201 BA/2201	8330.6 18765.3	-	80.0 10434.3	12058	-	-	Removed from APN for reconditioning Ron Carbin INSPECTED I.A.W. AS350 MET 62.10.20.601 REV31a REPAIRED I.A.W. AS350 MRR 62.10.20.785, 62.10.20.705, 62.10.20.711 62.10.20.733 REV 31 AND 355 MRV 62.10.00.831, 62.10.00 880 REV 001, 2012-16. EUROCOPTER CANADA LIMITED AMO #13-89 Installed on APN @ 18765.3 A/F R... Removed from C-FAPN under HNL 18765.3
HNL	FEB 12 2010 Aug 2020	AS350BA/2201 BA/2201	21298.0 21298.0	2531.7	12967	-	-	-	